








localizzazione SCHEDA J1

COMPARTO J via Murighessa, via Santa Croce, vicolo Santa Croce, via Dante

UNITA' EDILIZIA 1 fabbricato al civico n° di vicolo Santa Croce

ESTREMI CATASTALI Foglio 10 particella 166









#### sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 100,00 Superficie coperta (mq): 100,00 0,00 Superficie libera (mq): Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 550,00 Indice fondiario: 5,50 Altezza minima (m): 6,00 Altezza massima (m): 7,40 Larghezza fronte principale (m): 10,60 Numero di piani: 2,00

Destinazione d'uso piano terra: abitazione
Destinazione d'uso altri piani: abitazione
Proprietà: privata
Utilizzo: in uso
Epoca di impianto: ante 1850

#### sezione tecnica

#### elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco senza tinteggiatura

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico

Cornicione aggetto di gronda in c.a.-muratura

Fascia marcapiano

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso Lunetta finestre piano terra Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini

Soglia portone

Davanzali finestre in marmo



Elementi tradizionali

Balcone

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata presente (via Dante)

### sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso

Finestre piano terra

Finestre piano primo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	discreto
Porta laterale		
Finestre piano terra	alluminio anodizzato (via Dante)	
Oscuramenti piano terra	persiane in legno	discreto
Finestre piano primo	alluminio anodizzato (via Dante)	
Oscuramenti piano primo	persiane in legno	discreto
Finestre piano secondo		
Oscuramenti piano secondo		

copertura	Tipo, struttura	materiale	stato
	a falde, 1 falda	coppi in laterizio, pannelli in cemento- amianto (retro)	discreto
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	esterna	rame	buono
Pluviali	esterni	rame	buono
Terminali	esterni	ferro	mediocre



#### impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici

#### sezione conservativa

Stato di conservazione generale discreto

Alterazioni rifacimento cornicione con sostituzione di parte dei coppi con tegole

marsigliesi

Elementi da preservare sistema di aperture sul fronte

Tipo edilizio storico pluricellula su due livelli

Tipologia edificio fabbricato ad angolo in linea sul fronte strada senza corte

Classificazione U4

### Prescrizioni di piano

Interventi assentiti A, B, C, D, E

Prescrizioni O1, O2 (retro) P1.3, P11.1, P8, Q2, Q3, R4, S3, T8, V1

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. Q2: sostituire le tegole marsigliesi

con coppi.




localizzazione SCHEDA J2

COMPARTO J via Murighessa, via Santa Croce, vicolo Santa Croce

UNITA' EDILIZIA 2 fabbricato al civico n° 53 di via Dante

ESTREMI CATASTALI Foglio 10 particella 172











#### sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 78,00 Superficie coperta (mq): 78,00 Superficie libera (mq): 0,00 Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 252,00 Indice fondiario: 3,23 Altezza minima (m): 3,60 Altezza massima (m): 4,00 Larghezza fronte principale (m): 7,60 Numero di piani: 1,00

Destinazione d'uso piano terra: cantina, autorimessa

Destinazione d'uso altri piani:

Proprietà: privata
Utilizzo: in uso
Epoca di impianto: ante 1850



#### sezione tecnica

#### elementi di facciata

Finitura superficiale assente

Zoccolatura

Cornicione in conci lapidei a fasciamodanata semplice

Fascia marcapiano

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso

Lunetta finestre piano terra

Cornici finestre piano terra

Cornici finestre piano primo

Gradini

Soglia portone pietra

Davanzali finestre

Elementi tradizionali

Balcone

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata

#### sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso arco ribassato in conci lapidei su stipiti in conci lapidei; piattabanda in conci

lapidei su stipiti in conci lapidei

Finestre piano terra

Finestre piano primo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	pessimo
Porta laterale	legno	pessimo
Finestre piano terra		
Oscuramenti piano terra		

Finestre piano primo



Oscuramenti piano primo			
Finestre piano secondo			
Oscuramenti piano secondo			
	•		•
	1	1	1
copertura	Tipo, struttura	materiale	stato
	a falde, 1 falda	coppi in laterizio	discreto
	I	l	!
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	smaltimento diretto		
Pluviali			
Terminali			
		1	



#### impianti a vista

sportello rete idrica

#### sezione conservativa

Stato di conservazione generale

mediocre

Alterazioni

Elementi da preservare

sistema portante delle aperture

rostra in ferro cornicione

U3

muro in pietrame e blocchi di tufo

Tipo edilizio storico

bicellula in larghezza e profondità su un livello

Tipologia edificio

fabbricato in linea sul fronte strada senza corte

Classificazione

## Prescrizioni di piano

Interventi assentiti A, B, C, ,D, E

Prescrizioni O1, P1.2, Q1, R5, S1, T3, T5, Y1

Ulteriori prescrizioni




localizzazione SCHEDA J3

COMPARTO J via Murighessa, via Santa Croce, vicolo Santa Croce

UNITA' EDILIZIA 3 fabbricato al civico n° 55 di via Dante

ESTREMI CATASTALI Foglio 10 particella 198







#### sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 106,00 Superficie coperta (mq): 90,00 Superficie libera (mq): 16,00 Rapporto di copertura: 0,85 Volume edificato(mc): 309,00 Indice fondiario: 2,92 Altezza minima (m): 4,80 Altezza massima (m): 5,60 Larghezza fronte principale (m): 1,00 Numero di piani: - 1,00 Destinazione d'uso piano terra: cantina Destinazione d'uso altri piani: Proprietà: privata

#### sezione tecnica

Epoca di impianto:

Utilizzo:

#### elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco senza tinteggiatura

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico

non in uso

ante 1850

Cornicione

Fascia marcapiano

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso Lunetta finestre piano terra Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini

Soglia portone in marmo

Davanzali finestre



Elementi tradizionali Balcone Terrazzo d'attico Cancello Inferriata

### sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso Finestre piano terra Finestre piano primo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	pessimo
Porta laterale	legno	pessimo
Finestre piano terra		
Oscuramenti piano terra		
Finestre piano primo		
Oscuramenti piano primo		
Finestre piano secondo		
Oscuramenti piano secondo		

copertura	Tipo, struttura a falde, piana, 2 falde	materiale coppi in laterizio, tegole marsigliesi (retro)	stato crollato, discreto (retro)
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	interna		
Pluviali	esterni	cemento-amianto	cattivo
Terminali			



#### impianti a vista

sportello rete idrica cavi elettrici e/o telefonici

#### sezione conservativa

Stato di conservazione generale pessimo

Alterazioni aperture murate

saturazione della corte

Elementi da preservare

Tipo edilizio storico

Tipologia edificio fabbricato in linea sul fronte strada senza corte

Classificazione U5

## Prescrizioni di piano

Interventi assentiti A, B, C, D, E

Prescrizioni O2, P1.2, Q4, Q5, S3, T1, T3, T5, V4

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. Ripristinare le aperture murate

utilizzando infissi in legno di dimensioni rinvenibili nella tradizione

costruttiva del centro storico.




localizzazione SCHEDA J4

COMPARTO J via Murighessa, via Santa Croce, vicolo Santa Croce

UNITA' EDILIZIA 4 fabbricato al civico n° 57 di via Dante

ESTREMI CATASTALI Foglio 10 particella 215







#### sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 73,00 Superficie coperta (mq): 57,00 Superficie libera (mq): 16,00 Rapporto di copertura: 0,78 Volume edificato(mc): 153,00 Indice fondiario: 2,10 Altezza minima (m): 3,80 Altezza massima (m): 4,60 Larghezza fronte principale (m): 7,60 Numero di piani: 1,00 Destinazione d'uso piano terra: abitazione Destinazione d'uso altri piani: Proprietà: privata Utilizzo: non in uso

#### sezione tecnica

Epoca di impianto:

#### elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura ammalorati

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico

ante 1850

Cornicione aggetto semplice dei coppi canale su sporgenza in elementi di pietra calcarea

murati a doppio filare in aggetto, intonacati.

Fascia marcapiano

Cornice portone di ingresso in rilievo a fascia semplice con intonaco e tinetggiatura a risalto cromatico

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso Lunetta finestre piano terra Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini in pietra
Soglia portone pietra
Davanzali finestre in marmo



Elementi tradizionali Balcone Terrazzo d'attico Cancello Inferriata

### sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso Finestre piano terra Finestre piano primo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	cattivo
Porta laterale		
Finestre piano terra	n.r.	
Oscuramenti piano terra	persiane in legno	mediocre
Finestre piano primo		
Oscuramenti piano primo		
Finestre piano secondo		
Oscuramenti piano secondo		

copertura	Tipo, struttura	materiale	stato
	a falde, 1 falda	coppi in laterizio; tegole marsigliesi, pannelli in cemento-amianto (corte)	fatiscente, discreto (corte)
	•	i	1
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	smaltimento diretto		
Pluviali			
Terminali			



#### impianti a vista

sportello rete idrica cavi elettrici e/o telefonici

#### sezione conservativa

Stato di conservazione generale cattivo

Alterazioni ampliamento nella corte

copertura corte con pannelli in cemento-amianto

Elementi da preservare sistema di aperture sul fronte

cornicione cornici aperture

Tipo edilizio storico bicellula in larghezza su un livello

Tipologia edificio fabbricato in linea sul fronte strada con corte

Classificazione U4

## Prescrizioni di piano

Interventi assentiti A, B, C, D, E

Prescrizioni P1.2, P11.1, Q3, Q5, R11, S3, T1, T3, T5, V1, V3, Y2

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. Riqualificare la corte mediante

rimozione dei pannelli in cemento-amianto.




localizzazione SCHEDA J5

COMPARTO J via Murighessa, via Santa Croce, vicolo Santa Croce

UNITA' EDILIZIA 5 fabbricato al civico n° 59 di via Dante

ESTREMI CATASTALI Foglio 10 particella 478







#### sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 65,00 Superficie coperta (mq): 65,00 Superficie libera (mq): 0,00 Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 180,00 Indice fondiario: 2,77 Altezza minima (m): 3,00 Altezza massima (m): 3,80 Larghezza fronte principale (m): 10,20 Numero di piani: 1,00 Destinazione d'uso piano terra: abitazione Destinazione d'uso altri piani:

Proprietà: privata
Utilizzo: non in uso
Epoca di impianto: ante 1850

#### sezione tecnica

#### elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura fortemente degradati e ammalorati

Zoccolatura Cornicione

Fascia marcapiano

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso Lunetta finestre piano terra

Cornici finestre piano terra architrave monolitico lapideo su stipiti in conci lapidei squadrati

Cornici finestre piano primo

Gradini

Soglia portone

Davanzali finestre in ardesia



Elementi tradizionali Balcone Terrazzo d'attico Cancello Inferriata

#### sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso Finestre piano terra Finestre piano primo architrave monolitico lapideo su stipiti in conci lapidei squadrati architrave monolitico lapideo su stipiti in conci lapidei squadrati

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	cattivo
Porta laterale		
Finestre piano terra	legno	mediocre
Oscuramenti piano terra		
Finestre piano primo		
Oscuramenti piano primo		
Finestre piano secondo		
Oscuramenti piano secondo		

copertura	Tipo, struttura a falde, 2 falde	<i>materiale</i> tegole portoghesi	<i>stato</i> buono
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	smaltimento diretto		
Pluviali			
Terminali			



#### impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici

#### sezione conservativa

Stato di conservazione generale cattivo

Alterazioni rifacimento del manto di copertura

Elementi da preservare sistema di aperture sul fronte

sistema portante delle aperture

Tipo edilizio storico bicellula in larghezza su un livello

Tipologia edificio fabbricato in linea sul fronte strada con corte

Classificazione U4

## Prescrizioni di piano

Interventi assentiti A, B, C, D, E

Prescrizioni O1, P1.2, P6.2, Q2, R1, S1, T1, T3,T5, V1, V4

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici.




localizzazione SCHEDA J6

COMPARTO J via Murighessa, via Santa Croce, vicolo Santa Croce

UNITA' EDILIZIA 6 fabbricato al civico n° 61 di via Dante

ESTREMI CATASTALI Foglio 10 particella 479









### sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 39,00 39,00 Superficie coperta (mq): Superficie libera (mq): 0,00 Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 115,00 Indice fondiario: 2,95 Altezza minima (m): 0,00 Altezza massima (m): 3,20 Larghezza fronte principale (m): 6,60 Numero di piani: 1,00

Destinazione d'uso piano terra: attività commerciale

Destinazione d'uso altri piani:

Proprietà: privata
Utilizzo: in uso
Epoca di impianto: ante 1850



#### sezione tecnica

#### elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura

Zoccolatura Cornicione

Fascia marcapiano

Cornice portone di ingresso

Lesene

Bugnato

Lunetta portone ingresso

Lunetta finestre piano terra

Cornici finestre piano terra

Cornici finestre piano primo

Gradini

Soglia portone in granito

Davanzali finestre in granito

Elementi tradizionali

Balcone

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata

#### sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso

Finestre piano terra

Finestre piano primo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	dicreto
Porta laterale	legno	buono
Finestre piano terra		
Oscuramenti piano terra	persiane in alluminio (retro)	buono
Finestre piano primo		



Copertura  Tipo, struttura materiale stato a falde, 1 falda coppi in laterizio discreto  sistemi smaltimento acque posizione materiale stato Canale di gronda esterna rame buono	Oscuramenti piano primo			
copertura  Tipo, struttura materiale stato a falde, 1 falda coppi in laterizio discreto  sistemi smaltimento acque posizione materiale stato	Finestre piano secondo			
a falde, 1 falda coppi in laterizio discreto  sistemi smaltimento acque posizione materiale stato	Oscuramenti piano secondo			
a falde, 1 falda coppi in laterizio discreto  sistemi smaltimento acque posizione materiale stato				
a falde, 1 falda coppi in laterizio discreto  sistemi smaltimento acque posizione materiale stato	i i	ı	ı	1
sistemi smaltimento acque posizione materiale stato	copertura	Tipo, struttura	materiale	stato
		a falde, 1 falda	coppi in laterizio	discreto
		•	•	
				1
Canale di gronda esterna rame buono	sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
	Canale di gronda	esterna	rame	buono
Pluviali esterni rame buono	Pluviali	esterni	rame	buono
Terminali esterni rame buono	Terminali	esterni	rame	buono



#### impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici sportello rete elettrica sportello rete idrica lampione illuminazione pubblica elemento esterno condizionatore

#### sezione conservativa

Stato di conservazione generale discreto

Alterazioni alterazione aperture sul fronte

arretramento portone di ingresso

Elementi da preservare

Tipo edilizio storico

Tipologia edificio fabbricato in linea sul fronte strada senza corte

Classificazione U8

## Prescrizioni di piano

Interventi assentiti A, B, C, D, E

Prescrizioni O2, O3, P1.2, P6.2, P13, Q1, S1, T8, V2

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. Rimuovere l'unità esterna del

condizionatore dalla facciata.




localizzazione SCHEDA J7

COMPARTO J via Murighessa, via Santa Croce, vicolo Santa Croce

UNITA' EDILIZIA 7 fabbricato al civico n° 63 di via Dante

ESTREMI CATASTALI Foglio 10 particella 480









### sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 42,00 Superficie coperta (mq): 42,00 Superficie libera (mq): 0,00 Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 118,00 Indice fondiario: 2,81 Altezza minima (m): 3,40 Altezza massima (m): 4,00 Larghezza fronte principale (m): 6,20 Numero di piani: 1,00

Destinazione d'uso piano terra: Destinazione d'uso altri piani:

Proprietà: privata
Utilizzo: in uso
Epoca di impianto: ante 1850

autorimessa



#### sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura

Zoccolatura

Cornicione in c.a.modanato

Fascia marcapiano

Cornice portone di ingresso in rilievo a fascia semplice con intonaco e tinteggiatura

Lesene

Bugnato

Lunetta portone ingresso in ferro lavorato

Lunetta finestre piano terra Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini

Soglia portone in marmo

Davanzali finestre Elementi tradizionali

Balcone

Terrazzo d'attico

Cancello Inferriata

### sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso arco a tutto sesto in conci lapidei modanati, su stipiti in conci lapidei modanati

Finestre piano terra Finestre piano primo

**infissi** materiale stato

Portone di ingresso legno con sopraluce buono
Porta laterale legno buono

Oscuramenti piano terra

Finestre piano terra



Finestre piano primo Oscuramenti piano primo Finestre piano secondo Oscuramenti piano secondo			
copertura	Tipo, struttura a falde, 2 falde	materiale coppi in laterizio	<i>stato</i> buono
sistemi smaltimento acque Canale di gronda Pluviali Terminali	posizione smaltimento diretto	materiale	stato



#### impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici sportello rete idrica

#### sezione conservativa

Stato di conservazione generale buono

Alterazioni alterazione aperture sul fronte

cornicione in c.a. modanato

Elementi da preservare sistema portante delle aperture

cornice portone di ingresso

Tipo edilizio storico bicellula in larghezza su un livello

Tipologia edificio fabbricato di testata in linea sul fronte strada senza corte

Classificazione U4

## Prescrizioni di piano

Interventi assentiti A, B, C, D, E

Prescrizioni O5, P2.1, Q1, R8, S1, T4, T8, V1

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici.T4: intonacare i blocchi lapidei agli

angoli del fabbricato.




localizzazione SCHEDA J8

COMPARTO J via Murighessa, via Santa Croce, vicolo Santa Croce

UNITA' EDILIZIA 8 fabbricato al civico n° s.n.c. di via Santa Croce

ESTREMI CATASTALI Foglio 10 particella x10







#### sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 15,00 Superficie coperta (mq): 15,00 Superficie libera (mq): 0,00 Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 27,00 Indice fondiario: 1,80 Altezza minima (m): 1,80 Altezza massima (m): 2,40 Larghezza fronte principale (m): 5,20 Numero di piani: 1,00 Destinazione d'uso piano terra: magazzino Destinazione d'uso altri piani:

Proprietà: privata Utilizzo: non in uso Epoca di impianto: ante 1850

#### sezione tecnica

#### elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco senza tinteggiatura

Zoccolatura Cornicione

Fascia marcapiano

Cornice portone di ingresso

Lesene **Bugnato** 

Lunetta portone ingresso

Lunetta finestre piano terra

Cornici finestre piano terra

Cornici finestre piano primo

Gradini

Soglia portone

Davanzali finestre



Elementi tradizionali Balcone Terrazzo d'attico Cancello Inferriata

## sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso Finestre piano terra Finestre piano primo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	mediocre
Porta laterale		
Finestre piano terra		
Oscuramenti piano terra		
Finestre piano primo		
Oscuramenti piano primo		
Finestre piano secondo		
Oscuramenti piano secondo		

copertura	Tipo, struttura	materiale	stato
	a falde, 1 falda	n.r.	crollato
		l	
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda			
Pluviali			
Terminali			



#### impianti a vista

### sezione conservativa

Stato di conservazione generale rudere

Alterazioni

Elementi da preservare

Tipo edilizio storico monocellula

Tipologia edificio fabbricato in linea sul fronte strada senza corte

Classificazione U6

## Prescrizioni di piano

Interventi assentiti A, B, C, ,D, E

Prescrizioni O1, P1.2, Q5, S1, T8, V4

Ulteriori prescrizioni




localizzazione SCHEDA J9

COMPARTO J via Murighessa, via Santa Croce, vicolo Santa Croce

UNITA' EDILIZIA 9 fabbricato al civico n° di via Santa Croce

ESTREMI CATASTALI Foglio 10 particella 173 parte







#### sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 24,00 Superficie coperta (mq): 24,00 Superficie libera (mq): 0,00 Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 43,00 Indice fondiario: 1,79 Altezza minima (m): 1,80 Altezza massima (m): 2,20 Larghezza fronte principale (m): 3,20 Numero di piani: 1,00

Destinazione d'uso piano terra: autorimessa

Destinazione d'uso altri piani:

Proprietà: privata
Utilizzo: in uso
Epoca di impianto: ante 1850

#### sezione tecnica

#### elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco

Zoccolatura

Cornicione aggetto di gronda in c.a.-muratura

Fascia marcapiano

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso Lunetta finestre piano terra Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini

Soglia portone

Davanzali finestre



Elementi tradizionali Balcone Terrazzo d'attico Cancello Inferriata

### sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso Finestre piano terra Finestre piano primo

infissi	materiale		stato
Portone di ingresso	alluminio/PVC	buono	
Porta laterale			
Finestre piano terra			
Oscuramenti piano terra			
Finestre piano primo			
Oscuramenti piano primo			
Finestre piano secondo			
Oscuramenti piano secondo			

copertura	Tipo, struttura	materiale	stato
	a falde, 1 falda	coppi in laterizio	buono
alakamal amaglikima amba asama	maninian a	mantaviala	atata
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	esterna	plastica	discreto
Pluviali	esterni	plastica	buono
Terminali	esterni	plastica	discreto



#### impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici

#### sezione conservativa

Stato di conservazione generale buono

Alterazioni alterazione aperture sul fronte

Elementi da preservare

Tipo edilizio storico

Tipologia edificio fabbricato in linea sul fronte strada senza corte

Classificazione U8

## Prescrizioni di piano

Interventi assentiti A, B, C, D, E

Prescrizioni O5, P3, Q1, R4, S1, T8

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici.




localizzazione SCHEDA J10

COMPARTO J via Murighessa, via Santa Croce, vicolo Santa Croce

UNITA' EDILIZIA 10 fabbricato al civico n° 18 di via Santa Croce

ESTREMI CATASTALI Foglio 10 particella 167-173 parte









#### sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 112,00 Superficie coperta (mq): 112,00 Superficie libera (mq): 0,00 Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 562,00 Indice fondiario: 5,02 Altezza minima (m): 4,80 Altezza massima (m): 5,60 Larghezza fronte principale (m): 6,60 Numero di piani: 2,00

Destinazione d'uso piano terra: abitazione
Destinazione d'uso altri piani: abitazione
Proprietà: privata
Utilizzo: in uso
Epoca di impianto: ante 1850

#### sezione tecnica

#### elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco rustico e tinteggiatura

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico

Cornicione in conci lapidei a fascia modanata multipla con intonaco e tinteggiatura a

risalto cromatico

Fascia marcapiano

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso Lunetta finestre piano terra Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini



Soglia portone
Davanzali finestre
Elementi tradizionali

Balcone

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata

in marmo in marmo

### sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso

Finestre piano terra

Finestre piano primo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	alluminio/PVC	buono
Porta laterale		
Finestre piano terra	n.r.	
Oscuramenti piano terra	persiane in alluminio laccato	buono
Finestre piano primo	n.r.	
Oscuramenti piano primo	persiane in alluminio laccato	buono
Finestre piano secondo		
Oscuramenti piano secondo		

copertura	Tipo, struttura a falde con terrazza,	materiale coppi in laterizio	stato discreto
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	esterna	plastica	mediocre
Pluviali	esterni	plastica	mediocre
Terminali	esterni	ferro	mediocre



#### impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici sportello rete idrica canna fumaria in cemento-amianto

#### sezione conservativa

Stato di conservazione generale discreto

Alterazioni sostituzione infissi

canna fumaria incongrua accorpamento unità edilizie

Elementi da preservare cornicione

Tipo edilizio storico

Tipologia edificio fabbricato in linea sul fronte strada senza corte

Classificazione U4

## Prescrizioni di piano

Interventi assentiti A, B, C, D, E

Prescrizioni O1, P4, P13, Q1, R6, S3, T4, T8, V1

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e/o telefonici. Sostituire il canale e i discendenti

con canale e discendenti in rame o ferro preverniciato. Sostituire la canna fumaria in cemento-amianto con una di tipologia rinvenibile nella tradizione

costruttiva del centro storico.